


傷病部位 名称・程度	骨盤骨折 右ソケイ部・大腿部挫傷		休業見込 日数	60日
協力会社	1次	2次	3次	

### 発生概要

地下ピット内の水替え作業中、水をバケツで隣接ピットの釜場に入れようと足を踏み出した時、内部が暗く釜場が見えず1m墜落し、釜場の角に腰部を強打し負傷した。

★作業環境を整備して作業しよう  
(照明確保よし！！ 酸素濃度確認よし！！)

### 災害発生状況



### ★発生の原因

①作業照明が無かった

②開口を明示していなかった

### ★今後の対策

①照明を確保する。

- ・精密な作業 細かい文字も見える
- ・普通の作業 本が読める程度
- ・粗い作業 周囲の状況がわかる

②カラーコーン等で開口部を明示する


傷病部位 名称・程度	左肘開放骨折、背部圧迫骨折、肋骨骨折		休業見込 日数	休業4日以上
協力会社	1次	2次	3次	

### 発生概要

工場既存換気装置架台を利用し、足場板を屋根上へ荷上げようとして、荷上げ場所へ近づくため架台の通路手摺を乗り越え、通路外の壁面に移動しようとした時、防塵のために開口部に被せていました薄ベニヤ(6mm)の上に乗り、ベニヤが抜けた約8m下のコンクリート床面へ墜落した。(土埃りが溜まっていたため、被災者は作業床と勘違い)

★作業開始前に作業場所を確認し、作業方法、作業手順を職員と 詳細に打合せし、承認を得て、作業を開始すること。

### 災害発生状況



★作業場所、作業床は作業前に確認、点検し使用すること。

★高所作業車は荷揚げする機械ではない。(一部を除く)